

# 3M Speedglas 9100 FX Air Ersatzteil Helmschale ohne Schweißfilter



Marke: 3M Speedglas  
 Schutzeigenschaften:  
 Schutz vor mechanischen Einwirkungen


## PRODUKTBESCHREIBUNG für 3M Speedglas 9100 FX Air Ersatzteil Helmschale ohne Schweißfilter

**WICHTIG: FÜR DIE NUTZUNG IST EIN AUTOMATIKSCHWEISSFILTER NÖTIG!**

Passende Automatikschweißfilter für die 3M Speedglas Schweißmaske 9100 FX Air:

SC-1194 3M Speedglas 9100X Automatikschweißfilter

SC-1238 3M Speedglas 9100XX Automatikschweißfilter

	ART.-NR.
	SC-1211