

3M Speedglas Kopfhaube aus TecaWeld



Ausführung: Schweißerbekleidung
Marke: 3M Speedglas
Norm: EN ISO 11611
Schutzeigenschaften:
 Schweißerschutz

PRODUKTBESCHREIBUNG für 3M Speedglas Kopfhaube aus TecaWeld

Schutzhaube für Kopf und Hals • zum Schutz der für Schweißfunken anfälligsten Körperpartien


MATERIAL: 100 % TecaWeld: Spezialgewebe aus 75 % Baumwolle und 25 % Kevlar®-Fasern

TecaWeld bietet außerordentlich guten Schutz vor Flammen und geschmolzenem Metall und zeichnet sich obendrein durch eine hervorragende Dehnbarkeit und Haltbarkeit aus.

NORMEN

zertifiziert nach:

EN 11611:2007

	ART.-NR.
	SC-1057

NORMEN für 3M Speedglas Kopfhaube aus TecaWeld

EN ISO 11611

EN ISO 11611 | Schutzkleidung für das Schweißen und verwandte Verfahren



Die EN ISO 11611 legt Prüfverfahren und Leistungsanforderungen an Schutzbekleidung für Schweißen und verwandte Verfahren fest. Aufgabe der Schutzbekleidung ist es, den Träger vor kleinen geschmolzenen Metallspritzern, kurzzeitigem Kontakt mit Flammen sowie Strahlungswärme aus dem Lichtbogen zu schützen.

Dabei werden zwei Klassen unterschieden:

Klasse 1

Beständigkeit gegenüber mindestens 15–24 Tropfen geschmolzenen Metalls, ohne dass sich die Temperatur auf der anderen Seite des Materials um mehr als 40 K erhöht. Der Temperaturanstieg setzt nach 7 Sekunden ein. Schützt bei weniger gefährdenden Schweißverfahren und Situationen mit weniger Schweißspritzern und niedrigerer Strahlungswärme.

Klasse 2

Beständigkeit gegenüber mindestens 25 Tropfen geschmolzenen Metalls, ohne dass sich die Temperatur auf der Probenrückseite um mehr als 40 K erhöht. Der Temperaturanstieg setzt nach 16 Sekunden ein. Bietet Schutz bei stärker gefährdenden Schweißtechniken und Arbeitsplatzsituationen mit mehr Schweißspritzern und stärkerer Strahlungswärme.

Bedeutung Codebuchstabe A:

A1 = Flächenbeflammung 10 Sekunden | **A2** = Kantenbeflammung 10 Sekunden